

Příprava pracovního roztoku

Přípravek se používá po naředění vodou.

Doporučená pracovní koncentrace:

- 0,5–1,0 %

Koncentraci volte podle míry znečištění a provozních podmínek.

Postup čištění

1. Předoplach

Před aplikací přípravku důkladně vypláchněte potrubní systém nebo čištěné zařízení čistou vodou.

2. Příprava roztoku

Připravte pracovní roztok ve studené nebo vlažné vodě v doporučené koncentraci.

3. Cirkulační čištění

Roztok nechte cirkulovat v systému při teplotě **40–60 °C**.

Délku mycího cyklu přizpůsobte stupni znečištění zařízení a provozním podmínkám.

4. Oplach

Po ukončení čistícího cyklu roztok vypusťte a celý systém důkladně opláchněte pitnou vodou až do dosažení neutrální reakce oplachové vody.

Doporučení pro dosažení maximální účinnosti

- Dodržujte doporučenou koncentraci pracovního roztoku.
 - Pro nejlepší výsledky použijte roztok při doporučené teplotě 40–60 °C.
 - Pravidelné používání pomáhá udržovat vysoký hygienický standard potrubních systémů a technologických zařízení.
 - Při silném znečištění konzultujte vhodnou koncentraci s odborným pracovníkem.
-

Skladování

Skladujte v originálním uzavřeném obalu na suchém a dobře větraném místě. Chraňte před extrémními teplotami a přímým slunečním zářením.

Podrobné informace o bezpečné manipulaci, první pomoci a likvidaci přípravku naleznete v aktuálním bezpečnostním listu produktu.